

**CLASSIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO TRT-16ª REGIÃO
COM RESPECTIVOS N° DE CHASSIS
RELAÇÃO ATUALIZADA**

GRUPO A – VEÍCULOS DE REPRESENTAÇÃO:

ORDEM	MARCA/MODELO	ANO FABRICAÇÃO/MODELO E LOCAL DE UTILIZAÇÃO	PLACAS DO VEÍCULO/representação	COR E TOMBAMENTO
1	NISSAN SENTRA MOTOR FLEX, COM DIREÇÃO ELÉTRICA E AR-CONDICIONADO. 5 (CINCO) PASSAGEIROS, vidros e travas elétricas, CHASSI 3N1BB7AD1GY207867	2015/2016. VEÍCULO PRÓPRIO SEMI NOVO EM EXCELENTE ESTADO DE CONSERVAÇÃO. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SÃO LUÍS MA.	PSM-1875	COR PRETA TOMBAMENTO N°037788
2	TOYOTA COROLLA MOTOR XEI 2.0 FLEX, COM DIREÇÃO ELÉTRICA E AR-CONDICIONADO, 5 (cinco) passageiros, vidros e travas elétricas, CHASSI 9BRBD3HEXJ0378075	2017/2018. VEÍCULO PRÓPRIO. NOVO EM EXCELENTE ESTADO DE CONSERVAÇÃO. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SÃO LUÍS /MA.	PTA 6898	COR PRETA TOMBAMENTO N° 39054

CLASSIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO TRT-16ª REGIÃO

GRUPO B – VEÍCULO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL

ORDEM	MARCA/MODELO	ANO FRABRICAÇÃO/MODELO	PLACAS DO VEÍCULO/transporte institucional	COR E TOMBAMENTO
1	TOYOTA COROLLA MOTOR XEI 2.0 FLEX, COM DIREÇÃO HIDRÁULICA E AR-CONDICIONADO, 5 (cinco) passageiros, vidros e travas elétricas, CHASSI 9BRBD48E2D2600283	2012/2013. VEÍCULO PRÓPRIO E EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SÃO LUÍS /MA.	OIY-0336	COR PRETA TOMBAMENTO Nº 32457
2	NISSAN SENTRA MOTOR FLEX, COM DIREÇÃO ELÉTRICA E AR-CONDICIONADO. 5 (CINCO) PASSAGEIROS, vidros e travas elétricas, CHASSI 3N1BB7AD8GY207719	2015/2016. VEÍCULO PRÓPRIO NOVO EM EXCELENTE ESTADO DE CONSERVAÇÃO. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SÃO LUÍS MA.	PSM-0723	COR PRETA TOMBAMENTO Nº 037787
3	TOYOTA COROLLA MOTOR XEI 2.0 FLEX, COM DIREÇÃO ELÉTRICA E AR-CONDICIONADO, 5 (cinco) passageiros, vidros e travas elétricas, CHASSI 9BRBD3HE2J0379902	2017/2018. VEÍCULO PRÓPRIO. NOVO EM EXCELENTE ESTADO DE CONSERVAÇÃO. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SÃO LUÍS /MA.	PTB 1908	COR PRETA TOMBAMENTO Nº 39335
4	TOYOTA COROLLA MOTOR XEI 2.0 FLEX, COM DIREÇÃO ELÉTRICA E AR-CONDICIONADO, 5 (cinco) passageiros, vidros e travas elétricas, CHASSI 9BRBD3HE6J0378087	2017/2018. VEÍCULO PRÓPRIO. NOVO EM EXCELENTE ESTADO DE CONSERVAÇÃO. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SÃO LUÍS /MA.	PTB 2483	COR PRETA TOMBAMENTO Nº 39053
5	TOYOTA COROLLA MOTOR XEI 2.0 FLEX, COM DIREÇÃO ELÉTRICA E AR-CONDICIONADO, 5 (cinco) passageiros, vidros e travas elétricas, CHASSI 9BRBD3HE2J0378099	2017/2018. VEÍCULO PRÓPRIO. NOVO EM EXCELENTE ESTADO DE CONSERVAÇÃO. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SÃO LUÍS /MA.	PTB 3797	COR PRETA TOMBAMENTO Nº 39052
6	TOYOTA COROLLA MOTOR XEI 2.0 FLEX, COM DIREÇÃO HIDRÁULICA E AR-CONDICIONADO, 5 (cinco) passageiros, vidros e travas elétricas, CHASSI 9BRBD48E2D2600140.	2012/2013. VEÍCULO PRÓPRIO E EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SÃO LUÍS /MA.	OIY-4342	COR PRETA TOMBAMENTO Nº 32456

CLASSIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO TRT-16ª REGIÃO

GRUPO C – VEÍCULOS DE SERVIÇO

ORDEM	MARCA/MODELO	ANO FRABRICAÇÃO/MODELO	PLACAS DO VEÍCULO/Serviços	COR E TOMBAMENTO
1	CHEVROLET TRAILBLAZER LTZ MOTOR 2.8 COM DIREÇÃO ELÉTRICA E AR-CONDICIONADO, 7 (sete) passageiros, vidros e travas elétricas, CHASSI 9BG156MK0JC429309	2017/2018. VEÍCULO PRÓPRIO. NOVO EM EXCELENTE ESTADO DE CONSERVAÇÃO. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SÃO LUÍS /MA.	PTA 3216	COR PRETA TOMBAMENTO Nº 38988
2	MITSUBISHI L – 200 Pick – Up, Cabina Dupla, GL. 4X4 TB. 2.5 Diesel, com ar-condicionado, Direção hidráulica, 5 (cinco) passageiros, Chassi 93XJNK3406C643021.	2006/2006. VEÍCULO PRÓPRIO E EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SÃO LUÍS/MA.	HQB-5692	COR BRANCA TOMBAMENTO Nº20906
3	MITSUBISHI L – 200 Pick – Up, Cabina Dupla, GL. 4X4 TB. 2.5 Diesel, com ar-condicionado, Direção hidráulica, 5 (cinco) passageiros, Chassi 93XJNK3406C643022.	2006/2006. VEÍCULO PRÓPRIO E EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: TIMON/MA.	HQB-3468	COR BRANCA TOMBAMENTO Nº20908
4	MITSUBISHI L – 200 Pick – Up, Cabina Dupla, GL. 4X4 TB. 2.5 Diesel, com ar-condicionado, Direção hidráulica, 5 (cinco) passageiros, Chassi 93XJNK3406C643024.	2006/2006. VEÍCULO PRÓPRIO E EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SÃO LUÍS/MA.	HQB-3588	COR BRANCA TOMBAMENTO Nº20907
5	MITSUBISHI L – 200 Pick – Up, Cabina Dupla, GL. 4X4 TB. 2.5 Diesel, com ar-condicionado, Direção hidráulica, 5 (cinco) passageiros, Chassi 93XJNK3406C643012.	2006/2006. VEÍCULO PRÓPRIO E EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: IMPERATRIZ/MA.	HQB-5789	COR BRANCA TOMBAMENTO Nº20905
6	MITSUBISHI L – 200 Pick – Up, Cabina Dupla, GL. 4X4 TB. 2.5 Diesel, com ar-condicionado, Direção hidráulica, 5 (cinco) passageiros, Chassi 93XJNK3407C646858.	2006/2007. VEÍCULO PRÓPRIO E EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: BALSAS/MA.	NHB-2922	COR BRANCA TOMBAMENTO Nº21467

7	MITSUBISHI L – 200 Pick – Up, Cabina Dupla, GL. 4X4 TB. 2.5 Diesel, com ar-condicionado, Direção hidráulica, 5 (cinco) passageiros, Chassi 93XJNK3407C646859.	2006/2007. VEÍCULO PRÓPRIO E EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: AÇAILÂNDIA/MA.	NHA-9541	BRANCA TOMBAMENTO Nº21468
8	MITSUBISHI L – 200 Pick – Up, Cabina Dupla, GL. 4X4 TB. 2.5 Diesel, com ar-condicionado, Direção hidráulica, 5 (cinco) passageiros, Chassi 93XGNK7408C843939.	2008/2008. VEÍCULO PRÓPRIO E EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: BARREIRINHAS/MA.	NHL-8026	COR BRANCA TOMBAMENTO Nº23971
9	MITSUBISHI L – 200 Pick – Up, Cabina Dupla, GL. 4X4 TB. 2.5 Diesel, com ar-condicionado, Direção hidráulica, 5 (cinco) passageiros, Chassi 93XGNK7408C843950.	2008/2008. VEÍCULO PRÓPRIO E EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: PEDREIRAS/MA.	NHL-7792	COR BRANCA TOMBAMENTO Nº23970
10	MITSUBISHI L – 200 Pick – Up, Cabina Dupla, GL. 4X4 TB. 2.5 Diesel, com ar-condicionado, Direção hidráulica, cor branca, 5 (cinco) passageiros, Chassi 93XGNK7408C843956.	2008/2008. VEÍCULO PRÓPRIO E EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SÃO JOÃO DOS PATOS/MA.	NHL-7812	COR BRANCA TOMBAMENTO Nº23967
11	MITSUBISHI L – 200 Pick – Up, Cabina Dupla, GL. 4X4 TB. 2.5 Diesel, com ar-condicionado, Direção hidráulica, 5 (cinco) passageiros, Chassi 93XGNK7408C843924.	2008/2008. VEÍCULO PRÓPRIO E EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: CAXIAS/MA.	NHL-9597	COR BRANCA TOMBAMENTO Nº23969
12	MITSUBISHI L – 200 Pick – Up, Cabina Dupla, GL. 4X4 TB. 2.5 Diesel, com ar-condicionado, Direção hidráulica, , 5 (cinco) passageiros, Chassi 93XGNK7408C843952.	2008/2008. VEÍCULO PRÓPRIO E EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: PRESIDENTE DUTRA/MA.	NHL-9587	COR BRANCA TOMBAMENTO Nº23968
13	FIAT ESTRADA WORKING, 2 portas, CARROCERIA ABERTA, 2 PASSAGEIROS, MOTOR 1.5 À GASOLINA CHASSI 9BD27801222793433.	2001/2002. VEÍCULO PRÓPRIO E EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SÃO LUÍS /MA.	HPL-5243	COR BRANCA TOMBAMENTO Nº9966
14	FIAT ESTRADA WORKING, 2 portas, CARROCERIA ABERTA,, 2 PASSAGEIROS, MOTOR 1.5 À GASOLINA, CHASSI 9BD27801222794498.	2001/2002. VEÍCULO PRÓPRIO E EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SÃO LUÍS/MA.	HPL 5244	COR BRANCA TOMBAMENTO Nº9401
15	CAMINHÃO AGRALE COM DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM BAÚ, MOTOR TURBO 150 HP, À DIESEL, TRÊS PASSAGEIROS, vidros e travas elétricas, CHASSI 9BYC27Y2S8C001609,	2007/2008. VEÍCULO PRÓPRIO E EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: / SÃO LUÍS MA.	NHI-7290	COR BRANCA TOMBAMENTO Nº23038
16	CHEVROLET SPIN MOTOR 1.8 COM	2017/2018. VEÍCULO PRÓPRIO. NOVO EM	FCX 8987	COR BRANCA

	DIREÇÃO ELÉTRICA E AR-CONDICIONADO, 5 (cinco) passageiros, vidros e travas elétricas, CHASSI 9BGJB7520JB197167	EXCELENTE ESTADO DE CONSERVAÇÃO. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SÃO LUÍS /MA.		TOMBAMENTO Nº 39264
17	CHEVROLET SPIN MOTOR 1.8 COM DIREÇÃO ELÉTRICA E AR-CONDICIONADO, 5 (cinco) passageiros, vidros e travas elétricas, CHASSI 9BGJB7520JB185630	2017/2018. VEÍCULO PRÓPRIO. NOVO EM EXCELENTE ESTADO DE CONSERVAÇÃO. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SÃO LUÍS /MA.	GAK 2676	COR BRANCA TOMBAMENTO Nº 38990
18	Fiat Palio Weekend ELX FLEX, com ar-condicionado e direção hidráulica, 5 (cinco) passageiros, Chassi 9BD17301A74197540.	2007/2007. VEÍCULO PRÓPRIO E EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SÃO LUÍS/MA.	NHC-1597	COR BRANCA TOMBAMENTO Nº21552
19	Fiat Palio Weekend ELX FLEX, com ar-condicionado e dir. hidráulica, 5 (cinco) passageiros, Chassi 9BD17301A74197536.	2007/2007. VEÍCULO PRÓPRIO E EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SÃO LUÍS/MA.	NHC-1641	COR BRANCA TOMBAMENTO Nº21551
20	TOYOTA COROLLA MOTOR XEI 1.8 VVT À GASOLINA, COM DIREÇÃO HIDRÁULICA E AR-CONDICIONADO, 5 (cinco) passageiros, vidros e travas elétricas, CHASSI 9BR53ZEC278650874.	2006/2007. VEÍCULO PRÓPRIO E EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: / SÃO LUÍS MA.	HQE-5021	COR PRETA TOMBAMENTO Nº21162
21	GM VECTRA, MOTOR 2.0, FLEX., COM DIREÇÃO HIDRÁULICA E AR-CONDICIONADO, 5 (CINCO) PASSAGEIROS, vidros e travas elétricas, CHASSI 9BGAB69W09B126754.	2008/2009. VEÍCULO PRÓPRIO E EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SÃO LUÍS /MA.	NHP-5064	COR PRETA TOMBAMENTO Nº24322
22	VW AMAROK 4X4, À DIESEL, MOTOR 140 HP, 04 PORTAS, AR-CONDICIONADO/DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS ELÉTRICOS, ALARME, 5 (CINCO) PASSAGEIROS, travas elétricas, CHASSI WV1DD42H2FA01823	2013/2014 VEÍCULO PRÓPRIO E EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: BACABAL/MA.	OXZ-4396	COR BRANCA TOMBAMENTO Nº 36145
23	MITSUBISHI L – 200 Pick – Up, Cabina Dupla, GL. 4X4 TB. 2.5 Diesel, com ar-condicionado, Direção hidráulica, 5 (cinco) passageiros, Chassi 93XJNKB8TDCC63019.	2012/2013. VEÍCULO PRÓPRIO E EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. LOCAL DE UTILIZAÇÃO SÃO LUÍS: /MA.	OJA-7625	COR BRANCA TOMBAMENTO Nº32944
24	RENAULT VAN MASTER. L3H2. MOTOR 2.3/16v COM DIREÇÃO HIDRÁULICA E AR-CONDICIONADO, 16 (dezesseis)	2017/2018. VEÍCULO PRÓPRIO. NOVO EM EXCELENTE ESTADO DE CONSERVAÇÃO. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SÃO LUÍS /MA.	PTA 5933	COR BRANCA TOMBAMENTO Nº 38989

	<i>passageiros, vidros e travas elétricas, CHASSI 93YMAF4XEJJ917048</i>			
25	<i>FURGÃO MERCEDES SPRINTER 146 HP, motor Diesel, COM DIREÇÃO HIDRÁULICA E AR-CONDICIONADO, 3 (três) PASSAGEIROS, vidros e travas elétricas, Chassi 8AC906633DE067797</i>	<i>2012/2013. VEÍCULO PRÓPRIO E EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SÃO LUÍS /MA.</i>	<i>OIZ-6895</i>	<i>COR BRANCA TOMBAMENTO Nº 32693</i>
26	<i>TOYOTA HILUX SW4 4X4, À DIESEL, MOTOR 163 HP, 04 PORTAS, AR-CONDICIONADO/DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS ELÉTRICOS, ALARME, 5 (CINCO) PASSAGEIROS, vidros e travas elétricas, CHASSI 8AJYZ59G763009550.</i>	<i>2006/2006. VEÍCULO PRÓPRIO E EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SÃO LUÍS /MA.</i>	<i>HQE-9016</i>	<i>COR PRETA TOMBAMENTO Nº 21163</i>
27	<i>FIAT DUCATO TIPO VAN À DIESEL, MOTOR 2.3, DIREÇÃO HIDRÁULICA E AR-CONDICIONADO, 16 (dezesesseis) passageiros, vidros e travas elétricas, CHASSI 93W245L34D2104801</i>	<i>2012/2013 VEÍCULO PRÓPRIO E EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SÃO LUÍS /MA.</i>	<i>OJA-3050</i>	<i>COR PRATA TOMBAMENTO Nº 32692</i>
28	<i>VW AMAROK 4X4, À DIESEL, MOTOR 2.0, 04 PORTAS, AR-CONDICIONADO/DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS ELÉTRICOS, ALARME, 5 (CINCO) PASSAGEIROS, vidros e travas elétricas, CHASSI WV1DB42H5EA009287</i>	<i>2013/2014 VEÍCULO PRÓPRIO E EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: ESTREITO/MA.</i>	<i>OJN-1752</i>	<i>COR BRANCA TOMBAMENTO Nº 34762</i>
29	<i>VW AMAROK 4X4, À DIESEL, MOTOR 163 HP, 04 PORTAS, AR-CONDICIONADO/DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS ELÉTRICOS, ALARME, 5 (CINCO) PASSAGEIROS, vidros e travas elétricas, CHASSI WV1DB42H1EA009285</i>	<i>2013/2014 VEÍCULO PRÓPRIO E EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SÃO LUÍS /MA.</i>	<i>OJN-6480</i>	<i>COR BRANCA TOMBAMENTO Nº 34760</i>
30	<i>VW AMAROK 4X4, À DIESEL, MOTOR 163 HP, 04 PORTAS, AR-CONDICIONADO/DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS ELÉTRICOS, ALARME, 5 (CINCO) PASSAGEIROS, vidros e travas elétricas, WV1DB42H1EA007584</i>	<i>2013/2014 VEÍCULO PRÓPRIO E EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: IMPERATRIZ/MA.</i>	<i>OJN-1425</i>	<i>COR BRANCA TOMBAMENTO Nº 34761</i>
31	<i>VW AMAROK 4X4, À DIESEL, MOTOR 163 HP, 04 PORTAS, AR-CONDICIONADO/DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS ELÉTRICOS, ALARME, 5 (CINCO) PASSAGEIROS,</i>	<i>2014/2015 VEÍCULO PRÓPRIO E EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SANTA INÊS /MA.</i>	<i>OXZ-4416</i>	<i>COR BRANCA TOMBAMENTO Nº 36146</i>

	<i>vidros e travas elétricas CHASSI WV1DB42H5EA007927</i>			
32	<i>VW AMAROK 4X4, À DIESEL, MOTOR 140 HP, 04 PORTAS, AR-CONDICIONADO/DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICOS, ALARME, 5 (CINCO) PASSAGEIROS, CHASSI WV1DD42H4FA012872</i>	<i>2013/2014 VEÍCULO PRÓPRIO E EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: BARRA DO CORDA/MA.</i>	<i>OXZ-9869</i>	<i>COR BRANCA TOMBAMENTO Nº 36144</i>
33	<i>VW AMAROK 4X4, À DIESEL, MOTOR 163 HP, 04 PORTAS, AR-CONDICIONADO/DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICOS, ALARME, 5 (CINCO) PASSAGEIROS, CHASSI WV1DD42H6FA012825</i>	<i>2013/2014 VEÍCULO PRÓPRIO E EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SÃO LUÍS /MA.</i>	<i>OXZ-9485</i>	<i>COR BRANCA TOMBAMENTO Nº 36143</i>
34	<i>VW AMAROK 4X4, À DIESEL, MOTOR 163 HP, 04 PORTAS, AR-CONDICIONADO/DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS ELÉTRICOS, ALARME, 5 (CINCO) PASSAGEIROS, vidros e travas elétricas CHASSI WV1DB42H5EA007927</i>	<i>2013/2014 VEÍCULO PRÓPRIO E EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SÃO LUÍS /MA.</i>	<i>OJM-8284</i>	<i>COR BRANCA TOMBAMENTO Nº 34763</i>
35	<i>TOYOTA COROLLA MOTOR XEI 1.8 VVT À GASOLINA, COM DIREÇÃO HIDRÁULICA E AR-CONDICIONADO, 5 (cinco) passageiros, vidros e travas elétricas, CHASSI 9BR53ZEC278664653.</i>	<i>2006/2007. VEÍCULO PRÓPRIO E EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SÃO LUÍS/MA.</i>	<i>NHB-2781</i>	<i>COR PRETA TOMBAMENTO Nº 21428</i>
36	<i>TOYOTA COROLLA MOTOR XEI 1.8 VVT À GASOLINA, COM DIREÇÃO HIDRÁULICA E AR-CONDICIONADO, 5 (cinco) passageiros, vidros e travas elétricas, CHASSI 9BR53ZEC278665996.</i>	<i>2006/2007. VEÍCULO PRÓPRIO E EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SÃO LUÍS MA.</i>	<i>NHB-4433</i>	<i>COR PRETA TOMBAMENTO Nº21427</i>
37	<i>GM VECTRA, MOTOR 2.0, FLEX, COM DIREÇÃO HIDRÁULICA E AR-CONDICIONADO, 5 (CINCO) PASSAGEIROS, vidros e travas elétricas, CHASSI 9BGAB69C0AB247887</i>	<i>2010/2010. VEÍCULO PRÓPRIO E EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SÃO LUÍS /MA.</i>	<i>NMZ-4887</i>	<i>COR PRETA TOMBAMENTO Nº 27226</i>
38	<i>GM VECTRA, MOTOR 2.0, FLEX, COM DIREÇÃO HIDRÁULICA E AR-</i>	<i>2008/2009. VEÍCULO PRÓPRIO E EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO.</i>	<i>NHP-6897</i>	<i>COR PRETA, TOMBAMENTO Nº24323</i>

	<i>CONDICIONADO, 5 (CINCO) PASSAGEIROS, vidros e travas elétricas, CHASSI 9BGAB69W09B178617.</i>	<i>LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SÃO LUÍS /MA.</i>	<i>SERVIÇO</i>	
39	<i>GM VECTRA, MOTOR 2.0, FLEX, COM DIREÇÃO HIDRÁULICA E AR-CONDICIONADO, 5 (CINCO) PASSAGEIROS, vidros e travas elétricas, CHASSI 9BGAB69W09B173149.</i>	<i>2008/2009. VEÍCULO PRÓPRIO E EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SÃO LUÍS /MA.</i>	<i>NHP-6199 SERVIÇO</i>	<i>COR PRETA TOMBAMENTO N°24321</i>
40	<i>FORD FUSION MOTOR FLEX, COM DIREÇÃO HIDRÁULICA E AR-CONDICIONADO, 5 (CINCO) PASSAGEIROS, vidros e travas elétricas, CHASSI 3FAHPOJA2AR425748</i>	<i>2010//; 2010. VEÍCULO PRÓPRIO E EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SÃO LUÍS /MA.</i>	<i>NNI-9387 SERVIÇO</i>	<i>COR PRETA TOMBAMENTO N°28162</i>
41	<i>FORD FUSION MOTOR FLEX, COM DIREÇÃO HIDRÁULICA E AR-CONDICIONADO, 5 (CINCO) PASSAGEIROS, vidros e travas elétricas, CHASSI 3FAHPOJA1AR407046</i>	<i>2010/ 2010. VEÍCULO PRÓPRIO E EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SÃO LUÍS /MA.</i>	<i>NNI-4346 SERVIÇO</i>	<i>COR PRETA TOMBAMENTO N°28163</i>
42	<i>RENAULT VAN MASTER. DCI. MOTOR 2.5/16v COM DIREÇÃO HIDRÁULICA E AR-CONDICIONADO, 16 (dezesseis) passageiros, vidros e travas elétricas, CHASSI 93YCDDUH57J792804</i>	<i>2006/2007. VEÍCULO PRÓPRIO. EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SÃO LUÍS /MA.</i>	<i>JKH 8323</i>	<i>COR BRANCA TOMBAMENTO N° 39465</i>

São Luís (MA), 29 de agosto de 2018

Diomildo Ferreira de Andrade
Chefe do Setor de Transportes
do TRT-16ª Região